



## AUTOMOBILIO PATIKROS ATASKAITA

Apžiūros atlikimo data: 2025-03-20

Apžiūros atlikimo laikas: 10 val. 00 min.

Markė: **TOYOTA**

Modelis: **RAV4**

Identifikavimo numeris (VIN): **JTMDEREVOODO27901**

Variklis	Atlikus co2 testa paaiškėjo jog į aušinimo sistsema patenka išmetamosios dujos.
Transmisija	Ūžia galinis reduktorius.
Pakaba	Tvarkinga.
Kėbulas	Rasoja galiniai žibintai. Perdažytas galinis dangtis (~500 mikronų). Priekinis bamperis turi pabraižymų, galinis dešinės pusės sparnas turi ilga dideli įbrėžima. Dugnas turi korozijos. Kėbulo defektai matosi nuotraukose.
Elektronika	Neveikia berakte key less go sistema. Nepilnai šildo vairuotojo sėdyne.
Salonas	Pasilupusi vairo oda, dažytas vairas, nėra bagažinės uždangalo, daugiau bendrai natūralus nusidevėjimas.
Dokumentai	Tvarkingi.